

HAFEI

| HAFEI | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Código | Modelo | Cm³ | Motor | Pág. |
| MP-94010 | Effa / Nova Towner / Towner Junior | 970 | | 112 |

| HAFEI | | | | MP-94010 | |
|---------------|---|-----------|----------|---|-------------|
| Motor | Cm. | Hp | Ø | Hafei: Effa / Nova Towner / Towner Junior | |
| 8V | 970 | 45 | 67 | | |
| Código | Descrição | | | Quant. | Mat. |
| MP-94010 | Jgo. de Jt. p/ Mtr C/ Cab. - C/ Ret. | | | | |
| MP-94020 | Jgo. de Juntas para Motor C/ Cab. - S/ Ret. | | | | |
| MP-94030 | Jgo. de Jt. p/ Mtr S/ Cab. - C/ Ret. | | | | |
| MP-94100 | Junta de cabeçote | | | 1 | NA |
| MP-94110 | Junta do cárter | | | 1 | CB |
| MP-94111 | Junta do sobre cárter | | | 1 | BO |
| MP-94120 | Junta da tampa de válvulas | | | 1 | BO |
| MP-94130 | Coletor de escapamento -Effa/Nova Towner | | | 1 | FPHF |
| MP-94140 | Jgo. coletor de admissão (2) | | | 1 | PH |
| MP-94141 | Coletor de admissão - Chana | | | 1 | PH |
| MP-94150 | Junta da saída de escapamento | | | 1 | FPHF |
| 41.30.9200AH | Ret. traseiro do Virabrequim 60 x 80 x 8mm | | | 1 | S |
| 41.32.0700H | Ret. da distribuição 34 x 47 x 8mm | | | 1 | S |
| 41.32.0700H | Ret. comando de Válvulas 34 x 47 x 8mm | | | 1 | S |
| 41.33.2600V | Retentor de Valvulas 6 x 11.9 x 10mm | | | 8 | V |

