











MITSUBISHI

MITSUBISHI				
Código	Modelo	Cm³	Motor	Pág.
MP-80010	Pajero IO 01/... / Pajero TR4 Flex 02/...	1999	4G94	166
MP-56010	L200/L300 87/... / Pajero TD 86/... / Montero TDI 86/...	2456	4D56	167
MP-57010	Pajero Sport HPE TD 03/05 / Montero Sport TD 2001	2456	HPE 4D56T	168
MP-76010	Pajero TD 1999/... / Montero TD 1999/... / Nativa TD 1999/...	2835	4M40 / 4M40T	169
MP-77010	Pajero 1988/1994 / Montero 1988/1994 / Galant 1988/1996	2972	6G72 12V V6	170
MP-78010	Pajero Sport 2001/... / Triton 2006/... / Montero 2001/...	3497	6G74 24V V6	171
MP-79010	L200 96/06 - / Montero Sport 00/03 / Pajero Sport 00/...	2972	6G72 24V V6	172

MITSUBISHI				MP-80010	
Motor	Cm	Hp	Ø	Mitsubishi:	
4G94 16V	1999	136	82	Pajero IO 2001/... Pajero TR4 Flex 2002/... Pajero TR4 Flex 4WD 2009/...	
					MP-80100
					
					MP-80100MLS
Código	Descrição			Quant.	Mat.
MP-80010	Jgo. de Juntas p/Motor C/ Ret. C/ Jt.Cab Fibra				
MP-80020	Jgo. de Juntas p/Motor S/ Ret. C/ Jt.Cab Fibra				
MP-80010MLS	Jgo. de Juntas p/Motor C/ Ret. C/ Jt.Cab MLS				
MP-80020MLS	Jgo. de Juntas p/Motor S/ Ret. C/ Jt.Cab MLS				
MP-80100	Junta de Cabeçote			1	NA
MP-80100MLS	Junta de Cabeçote			1	MLS
MP-80120K	Juntas da tampa de válvulas			1	BO
MP-80130	Junta do coletor de escapamento			1	FPHF
MP-80140	Jgo. Junta do coletor de admissão			3	S
KBO-80010	Kit Borrachas			1	BO
30.30.2700AH	Ret. traseiro do Virabrequim 85 x 103 x 8mm			1	S
30.31.8400H	Ret. da distribuição 37 x 50.2 x 6mm			1	S
20.32.3300H	Ret. do comando de válvulas 35 x 50 x 8mm			1	S
30.33.7900V	Retentor de Válvulas 5,2 x 10,8 x 10mm			16	V
					
					MP-80120K
					
					MP-80130
					
					MP-80140
					
					KBO-80010
					
					01 02
					
					03 04 05
					
					30.30.2700AH 30.31.8400H
					
					20.32.3300H 30.33.7900V

MITSUBISHI

MP-56010


Motor **Cm.** **Hp** **Ø**

4D56 2456 70/84 92,5

Mitsubishi: L200 1987/...
Pajero TD 1986/...
Montero TDI 1986/...
L300 TD 1987/1998




MP-56100



MP-55120



MP-55130



MP-55152



MP-55110



01

02



03

04

05



06

07

08

09



30.30.5600AH

30.31.0600H

20.32.3300H

30.34.4400H

30.34.1600H

30.33.1700V

Código	Descrição	Quant.	Mat.
MP-56010	Jgo. de Juntas para Motor C/ Cab. - C/ Ret.		
MP-56020	Jgo. de Juntas para Motor C/ Cab. - S/ Ret.		
MP-56030	Jgo. de Juntas para Motor S/ Cab. - C/ Ret.		
MP-56040	Jgo. de Juntas para Motor S/ Cab. - S/ Ret.		
MP-56050	Jgo. de Juntas p/ Motor C/Cab. Metal - C/ Ret.		
MP-56060	Jgo. de Juntas p/ Motor C/Cab. Metal - S/ Ret.		
MP-56100-1	Junta de cabeçote 1,45mm	1	NA
MP-56100-2	Junta de cabeçote 1,50mm	1	NA
MP-56100-3	Junta de cabeçote 1,60mm	1	NA
MP-56100-4	Junta de cabeçote 1,70mm	1	NA
MP-56100-5	Junta de cabeçote 1,80mm	1	NA
MP-56101-1	Junta de cabeçote (Metal) 1,45mm	1	M
MP-56101-2	Junta de cabeçote (Metal) 1,50mm	1	M
MP-56101-3	Junta de cabeçote (Metal) 1,60mm	1	M
MP-56101-4	Junta de cabeçote (Metal) 1,70mm	1	M
MP-56101-5	Junta de cabeçote (Metal) 1,80mm	1	M
MP-55110	Junta do cárter	1	PH
MP-55120	Junta da tampa de válvulas	1	BO
MP-55130	Junta do coletor de escape/admissão	1	FPHF
MP-55152	Kit de Borrachas	1	BO
30.30.5600AH	Ret. traseiro do Virabrequim 80 x 96 x 7,5mm	1	S
30.31.0600H	Ret. da distribuição 44 x 60 x 7mm	1	S
20.32.3300H	Ret. da comando 35 x 50 x 8mm	1	S
30.34.4400H	Ret. eixo intermediário 25 x 35 x 7mm	1	S
30.34.1600H	Ret. eixo intermerdiário 17 x 28 x 7mm	1	S
30.33.1700V	Retentor de Valvulas 7 x 12,9 x 13	8	V




MITSUBISHI

MP-57010



Motor	Cm	Hp	Ø
4D56T 8V	2477		92,5

Mitsubishi:
Pajero Sport HPE TD 2003/2005
Pajero Sport TD 2001/2005
Montero Sport TD 2001/2005

Código	Descrição	Quant.	Mat.
MP-57010	Jgo. de Juntas p/ Mtr C/ Cab. MLS - C/ Ret.		
MP-57020	Jgo. de Juntas p/ Mtr C/ Cab.MLS - S/ Ret.		
MP-57030	Jgo. de Juntas p/ Mtr S/ Cab.MLS - C/ Ret.		
MP-57040	Jgo. de Juntas p/ Mtr S/ Cab.MLS - S/ Ret.		
MP-57100-1	Junta de cabeçote (MLS) ∇ 1,45mm		
MP-57100-2	Junta de cabeçote (MLS) ∇ 1,50mm		
MP-57100-3	Junta de cabeçote (MLS) ∇ 1,55mm	1	MLS
MP-57100-4	Junta de cabeçote (MLS) ∇ 1,60mm	1	MLS
MP-57100-5	Junta de cabeçote (MLS) ∇ 1,65mm	1	MLS
MP-55110	Junta do cárter	1	PH
MP-55120	Junta da tampa de válvulas	1	BO
MP-57130	Junta do coletor de escape/admissão	1	MLS
MP-55152	Kit de Borrachas	1	BO
MP-57153	Kit Juntas Para Turbina	1	M
30.30.5600AH	Ret. traseiro do Virabrequim 80 x 96 x 7,5mm	1	S
30.31.0600H	Ret. da distribuição 44 x 60 x 7mm	1	S
20.32.3300H	Ret. da comando 35 x 50 x 8mm	1	S
30.34.4400H	Ret. eixo intermediário 25 x 35 x 7mm	1	S
30.34.1600H	Ret. eixo intermerdiário 17 x 28 x 7mm	1	S
30.33.1700V	Retentor de Válvulas 7 x 12,9 x 13	8	V



MP-57153



MITSUBISHI


MP-76010

Motor	Cm.	Hp	Ø
4M40 4M40T 8V	2835	96	96,5


Mitsubishi:
Pajero TD 1999/...
Montero TD 1999/...
Nativa TD 1999/...



MP-76100




MP-76120K



MP-76130


MP-76140




MP-76150

MP-76151

MP-76155



MP-76110



30.30.7200AH

30.31.7100H

30.33.1700V

Código	Descrição	Quant.	Mat.
MP-76010	Jgo. de Juntas p/ Mtr C/ Cab. - C/ Ret.		
MP-76100-1	Junta de cabeçote \times 1,30mm	1	NA
MP-76100-2	Junta de cabeçote \times 1,35mm	1	NA
MP-76100-3	Junta de cabeçote \times 1,40mm	1	NA
MP-76100-4	Junta de cabeçote \times 1,45mm	1	NA
MP-76110	Junta do cárter	1	PH
MP-76120K	Kit Junta da tampa de válvulas	1	BO
MP-76130	Junta do coletor de escape	1	MLS
MP-76140	Junta do coletor de admissão	1	CV
MP-76150	Junta do saída de escape	1	CV
MP-76155	Kit de Juntas Para Turbina	1	M
30.30.7200AH	Ret. traseiro do Virabrequim 91 x 114 x 12mm	1	S
30.31.7100H	Ret. da distribuição 50 x 74 x 11mm	1	S
30.33.1700V	Retentor de Válvulas 7 x 12,9 x 11mm	8	V


MITSUBISHI				MP-78010
Motor	Cm	Hp	Ø	Mitsubishi: Pajero Sport 2001/... Triton 2006/... Montero 2001/...
6G74 V6-24V	3497	203 245	94	
Código	Descrição		Quant.	Mat.
MP-78010	Jgo. de Juntas p/ Mtr C/ Cab (Fibra). - C/ Ret.			
MP-78010MLS	Jgo. de Juntas p/ Mtr C/ Cab (MLS). - C/ Ret.		2	MLS
MP-78100	Junta de cabeçote		2	NA
MP-78100MLS	Junta de cabeçote		2	MLS
MP-78120K	Kit Junta tampa de Válvulas		1	BO
MP-78130	Junta do coletor Escape		2	MLS
MP-78140	Junta do coletor Admissão		2	MLS
MP-78141	Junta do coletor Admissão		1	NA
30.30.8600H	Ret. traseiro do Virabrequim 91 x 111 x 9mm		1	S
30.31.8400H	Ret. da distribuição 37 x 50.2 x 6mm		1	S
20.32.3300H	Ret. da comando 35 x 50 x 8mm		2	S
37.33.7901V	Retentor de Válvulas 5 x 10.8 x 10mm		24	V



MP-78100



MP-78100MLS



MP-78120K



MP-78130



MP-78140



MP-78141



30.30.8600H



30.31.8400H



20.32.3300H



37.33.7901V

MITSUBISHI

MP-79010

Motor	Cm	Hp	Ø	Mitsubishi:
6G72 V6 24 V	2972	170 181	92	L200 96/06 - Nativa Montero Sport XLS 00/01 Montero Sport ES 00/03 Montero Sport LS 00/03 Pajero Sport 00/...




MP-78100



MP-79100MLS

Código	Descrição	Quant.	Mat.
MP-79010	Jgo. de Juntas p/ Mtr C/ Cab (Fibra). - C/ Ret.		
MP-79010MLS	Jgo. de Juntas p/ Mtr C/ Cab (MLS). - C/ Ret.		
MP-79100	Junta de cabeçote	2	NA
MP-79100MLS	Junta de cabeçote	2	MLS
MP-78120K	Kit Junta tampa de Válvulas	1	BO
MP-78130	Junta do coletor Escape	2	MLS
MP-78140	Junta do coletor Admissão	2	MLS
MP-78141	Junta do coletor Admissão	1	NA
30.30.8600H	Ret. traseiro do Virabrequim 91 x 111 x 9mm	1	S
30.31.8400H	Ret. da distribuição 37 x 50.2 x 6mm	1	S
20.32.3300H	Ret. da comando 35 x 50 x 8mm	2	S
37.33.7901V	Retentor de Valvulas 5 x 10.8 x 10mm	24	V



MP-78120K



MP-78130



MP-78140



MP-78141



30.30.8600H



30.31.8400H



20.32.3300H



37.33.7901V